

CoverPRO

Afvoer PE met EPDM slabbe

VOORDELEN:

- ✓ Snel en makkelijk te plaatsen
- ✓ Langdurige waterdichte verbinding

Productomschrijving

CoverPRO Afvoeren (HWA) PE zijn voorzien van een CoverPRO EPDM slabbe. In combinatie met de CoverPRO Splice Tape ring / rechthoek worden de afvoeren toegepast voor het waterdicht inwerken van een hemelwaterafvoer bij de CoverPRO EPDM.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Eigenschappen	Specificatie
Rechthoekige afvoeren	60mm x 80mm / 60mm x 100mm
Ronde afvoeren	Rnd. 40mm / 50mm / 63mm / 75mm / 90mm / 110mm / 125mm
Verwerkingstemperatuur	5 - 40°C
Dikte slabbe	1,14mm
Kleur	Zwart
Toebehoren	CoverPRO EPDM primer
Toebehoren	CoverPRO Splice Tape ring / rechthoek

Verwerking

De ondergrond dient droog, stof- en vetvrij te zijn. Waar nodig, verwijder eventuele vervuiling van de ondergrond met een geschikt reinigingsmiddel. Maak een opening in het EPDM membraan t.p.v. de HWA welke ongeveer 10mm kleiner is dan de afmeting van de HWA.

Teken het gebied af waar de CoverPRO Splice Tape ring/ rechthoek aangebracht dient te worden op het EPDM membranen. Breng de primer ook aan op de onderzijde van de slabbe van de HWA. Breng de CoverPRO EPDM

primer gelijkmatig aan op de ondergrond met een schuurspons. Breng de CoverPRO EPDM primer 30-40mm breder aan dan het afgetekende gebied. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, luchtvochtigheid en temperatuur. Wanneer de primer vingerdroog is volgens "push-pull methode" kan de verbinding gemaakt worden.

Plaats de CoverPRO Splice Tape ring/rechthoek op het afgetekende gebied op de onderliggende EPDM membraan. Druk vervolgens de CoverPRO Splice Tape ring/rechthoek aan met een aandrukroller.

Verwijder de wegtrekfolie aan de bovenzijde van de CoverPRO Splice Tape ring/rechthoek en plaats de HWA. Druk vervolgens de EPDM slabbe aan met een aandrukroller. Verwerking dient te gebeuren volgens de verwerkingsvoorschriften.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking op een goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht en andere warmtebronnen. Uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren. CoverPRO HWA PE met slabbe 36 maanden houdbaar en de Cover PRO Splice Tape ring 24 maanden houdbaar bij bewaring tussen 5 en 25°C.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg voor het gebruik van de CoverPRO Splice Tape ring het veiligheidsblad voor belangrijke gezondheid- en veiligheidsmaatregelen.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

VERPAKKING

Artikel	Diameter buis	Lengte uitloop	Doosverpakking
CoverPRO HWA PE met slabbe	Ø 40mm	300 /600mm	50 stuks / 35 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	Ø 50mm	300 /600mm	30 stuks / 35 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	Ø 63mm	300 /600mm	25 stuks / 35 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	Ø 75mm 90°	300 /600mm	20 stuks / 30 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	Ø 75mm 45°	300 /600mm	15 stuks / 20 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	Ø 90mm	300 /600mm	12 stuks / 20 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	Ø 110mm	600mm	14 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	Ø 125mm	300 /600mm	16 stuks / 9 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	60 x 80mm 90°	300 /500mm	20 stuks / 40 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	60 x 80mm 45°	300 /500mm	20 stuks / 35 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	60 x 100mm 90°	300 /500mm	15 stuks / 25 stuks
CoverPRO HWA PE met slabbe	60 x 100mm 45°	300 /500mm	15 stuks / 25 stuks
CoverPRO Splice Tape ring			200 stuks
CoverPRO Splice Tape rechthoek			25 stuks